




90 m<sup>2</sup>, beste Lage,  
ein wenig feucht ...

Ein Fall für VGR.



Ein Unternehmen der VGR-Gruppe

**VGR Bau- und  
Brandsanierung GmbH**

Rahlaukamp 22  
22045 Hamburg  
Tel. 040 20983-0  
Fax 040 20983-150  
Notdienst 040 20983-144

[bau-brand@vgr-gruppe.de](mailto:bau-brand@vgr-gruppe.de)  
[www.vgr-gruppe.de](http://www.vgr-gruppe.de)




## So drehen wir dem Schimmel das Wasser ab.

.....

Für Schimmel gibt es eine Ursache: Feuchtigkeit. Feuchtigkeit hingegen kann viele Ursachen haben:

- offene Fugen an Fassaden
- defekte Siele
- fehlende Außenabdichtung
- undichte dauerelastische Fugen
- nicht versiegelte Armaturen in Bädern
- falsches Lüftungsverhalten
- und noch so einiges mehr ...



Offene Fugen am Verblendstein



Fehlende Außenabdichtung

Den oft gesundheitsbedrohenden Schimmelbefall in Wohnungen oder Häusern kann man nur eliminieren, wenn man die Ursachen findet und beseitigt. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung müssen wir nicht lange suchen. Die VGR Bau- und Brandsanierung GmbH ist darauf spezialisiert, die Bewohnbarkeit von Wohnraum wieder herzustellen und auf Dauer zu erhalten.



Schwarzsimmel (Stachybotrys)



Weißschimmel (Aspergillus)

Neben der Ursachenforschung und -beseitigung kümmern wir uns natürlich auch um die Sanierung der betroffenen Stellen.

Gern unterbreiten wir Ihnen kostenfrei und unverbindlich ein umfassendes Sanierungskonzept inkl. angehängter Kostenaufstellung.

